平成20年度 大阪電気通信大学オープンセミナー 優勝マシンとその練習方法



富山県立砺波工業高等学校 砺波マイコンカークラブ (TMCC) 電気科 番 土 隆

私のMCR活動履歴

- 「jmcr2005 ■ 5月に講習会を受けて<u>初めてMCRに</u>取り組む。 11月の高校生大会は北信越で20位程度。若鷹は自費で全 国大会に初参加。予選でコースアウト(記録なし)。
- 「jmcr2006 ■ 北信越高校生大会で2台が出場権を得る。若鷹は横須賀、東海、近畿大会に出場し、最後の近畿大会で出場権獲得。全国大会では生徒と共にBest8。
- 「jmcr2007 ■ <u>北信越地区高校生大会で生徒が優勝</u>。3台が 出場権を得る。若鷹は東海大会で出場権を得る。全国大会 では予選でコースアウト(記録なし)。
- 「jmcr2008 ■ 北信越地区高校生大会で3台が全国大会の 出場権を得る。若鷹は横須賀大会8位。東海大会で出場権 獲得。全国大会で<u>一般の部優勝</u>。

JMCR2008 一般の部 決勝戦 若鷹 vs ランサー7号



奇跡の優勝・・・でした

ランサー7号

- ・昨年度一般の部で優勝
- •九州地区大会••第2位
- •全国大会の記録

予選外 17秒83 (第2位)

決勝トーナメント

1回戦 17秒83

2回戦 17秒67

準々決勝 17秒58

準決勝 17秒34(Best)

決勝 18秒11

若鷹

- ■一昨年度一般の部でBest8
- 東海地区大会 • 第5位
- 全国大会の記録

予選外公 18秒33(第5位)

決勝トーナメント

1回戦 18秒06


2回戦 18秒12


準々決勝 17秒77

準決勝 コースアウト(センサー破損)

決勝 17秒74







'07横須賀大会でコースアウトした『若鷹』




```
case 14: // 右クランク曲げ終わりチェック
     servoPwmOut(ServoPwm);
     speed( eep_buff[CRANK_OUT_PWM], *****);
     d = check_d_sensor(0xf8);
     if (d == 0x20) \parallel (d == 0x60) \parallel (d == 0x40) \cdot \cdot \cdot \cdot )
            pattern = 15;
           cnt0 = 0;
     break;
case 15: //100msの間、フル加速したのち通常パターンへ
     servoPwmOut(ServoPwm);
     speed(100, 100, 100, 100);
     if (cnt0 > 100) pattern = 2;
     break;
```


JMCR2008-般の部予選『若鷹』Time=18秒33



JMCR2008 全国大会 決勝トーナメント コースレイアウト 2008.01.13 450 A側柱 B側柱 UP 600 900_ DOWN DOWN 進行方向 距離:64.68m(中心たどり)



コースアウトする若鷹とTRC快調(準決勝)




前年度からの3つの改良点

マセンサの工夫


- センサの振れが少なくなり、かつゲインが大きくなった。
- ┏線からカーブへの突入検出
 - 手前からブレーキをかけることによって、安定してカーブを走行できるようになった。

▼ 2WDから4WAへ


クランク・車線変更・カーブの走り方に幅ができ、安定して 走行できるようになった。




若鷹のアナログセンサ(従来)




今までの若鷹の







若鷹のアナログセンサ(最新)




変更した若鷹のアナログセンサ



1.5mm



ラインとアナログセンサのAD値



比例パラメータのPが大きく出来て、微分のDも効果が出てくる・・

前年度からの3つの改良点

マセンサの工夫


● センサの振れが少なくなり、かつゲインが大きくなった。

手前からブレーキをかけることによって、安定してカーブを走行できるようになった。

▼ 2WDから4WAへ

クランク・車線変更・カーブの走り方に幅ができ、安定して 走行できるようになった。


若鷹のカーブ検出センサ(従来)



反応が遅い



重い




損傷する


他のマシンの先読みセンサ紹介

河野 純也さんの「FRAGILE006」


MCR公式HPより




角度でカーブを検出し、その時の速度でブレーキをかけるかどうかを判断する




2008全国大会用練習コース




カーブ手前でうまくブレーキをかけたときの走り(17秒41・・60m)





カーブ手前でうまくブレーキがかからなかった走り(19秒86・・60m)





前年度からの3つの改良点

マセンサの工夫

■ センサの振れが少なくなり、かつゲインが大きくなった。


直線からカーブへの突入検出

手前からブレーキをかけることによって、安定してカーブを走行できるようになった。

▽ 2WDから4WAへ

クランク・車線変更・カーブの走り方に幅ができ、安定して 走行できるようになった。

若鷹のΩループ(タコ壺)の走り方



1周50mを13秒台で走るマシン

氏名(チーム名)	センサー	駆動	ト゛ライハ゛	重量
TMCC(砺波)	A2(4)&D5	指定M_2_2	4WA	920g
TRC(大沢野)	A2&D5	指定M_2_4	4WA	1022g
チームMITOYO	D7	maxR16_2_2	4WA風	約1000g
GTマイコン(岐阜)	A2&D5	指定M_2_2	4WA	約1000g
河野純也(日産)	A2&D(A)3	指定M_2_2	4WA	756g
中村彰男(球磨)	D8	maxR16_2_4	4WA	1075g
三輪秀幸(学生)	A2&D5	指定M_2_4	4WA	930g
徳永弦久(学生)	A4&D(A)3	REmax21_0_2	2WD	約800g

今年の課題

レギュレーションが変更になり、坂道車検において 10度をクリアしなくてはならなくなったので・・・

- 作り直し。マシンの重心は今までより高くなる。
- ・いろいろな坂道を想定して対処しなくてはならない。



坂道センサによるブレーキの掛け方